



Продолжается эпопея в части проблем с климат-контролем в сидениях.

Вышел новый бюллетень с процедурой ремонта разъемов и жгутов. Смотри фото...

Под его действия попадают все Z52 от начала выпуска до 31.03.2021 (VIN заканчивается 014544).

С гарантийными все понятно, но похоже и не гарантийным нужно требовать устранения этого дефекта, если конечно это обгорание у них есть.